



衝撃試験機で使用可能な加速度ピックアップ 単位mm

<p>3056B1 (500Gタイプ)</p>	<p>3200B5 (5000Gタイプ)</p>	<p>3200B6 (2500Gタイプ)</p>
 <p>12.7 HEX 10-32 COAXIAL CONNECTOR 24.6 Ø11.9</p> <p>60mm以上</p> <p>外接円直径14.7</p>	 <p>10-32 CONNECTOR (+) 10-32 CONNECTOR φ10.41 φ3/8 HEX THREAD 1/4-28 16.3 5.1 φ9.53 THREAD 10-32 (3200BT) THREAD 6mm (3200BM)</p> <p>60mm以上</p> <p>外接円直径10.41</p>	

※ケーブルはセンサー上方にとりつくので取付面より60mm以上確保すること。